

**Итоги корпоративного контроля,
осуществляемого Строительной
инспекцией ПАО «Газпром»
за соблюдением требований нормативных
документов при производстве
сварочно-монтажных работ
за 9 месяцев 2016 года**

Воронкова Наталья Сергеевна

Заместитель начальника отдела по контролю за сварочными
работами и сварочным производством
Строительной инспекции ПАО «Газпром»
г. Москва, 14-18.11.2016

Приказ ПАО «Газпром» об утверждении Положения о Строительной инспекции ПАО «Газпром» от 20.01.2016 № 21

Пунктом 4 Приказа от 20 января 2016 года № 21 ООО «Газпром газнадзор» (В.Н. Медведев) поручено Организовать работу Строительной инспекции ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями Положения

Утверждена структура и штатная численность Строительной инспекции ПАО «Газпром».

Письмо заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» С.Ф. Хомякова от 15.01.2016 № 07-19 «О согласовании организационной структуры Общества на 2016 год

ПРИКАЗ

Об утверждении Положения о Строительной инспекции ПАО «Газпром»

В целях совершенствования корпоративного контроля в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Строительную инспекцию ПАО «Газпром» на базе ООО «Газпром газнадзор» без увеличения численности его работников.
2. Возложить на Строительную инспекцию функции по корпоративному контролю в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром».
3. Утвердить прилагаемое Положение о Строительной инспекции ПАО «Газпром» (далее – Положение).

Положение введено в действие с 18.01.2016 г.

6. Департаменту 816 (А.С. Иванников) предусмотреть в бюджете ООО «Газпром газнадзор» финансирование производственно-хозяйственной деятельности Строительной инспекции ПАО «Газпром».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Правления В.А. Маркова.

Председатель Правления  А.Б. Михлин

УТВЕРЖДЕНО

приказом ПАО «Газпром» от 20.01.2016 г. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ

о Строительной инспекции ПАО «Газпром»

1. Общие положения

1.1. Строительная инспекция ПАО «Газпром» (далее – Инспекция) создается в составе ООО «Газпром газнадзор» (далее – Общество) и имеет организационную структуру, указанную в Приложении.

1.2. Штатная численность работников Инспекции устанавливается по согласованию с ПАО «Газпром».

1.3. Инспекцию возглавляет заместитель генерального директора Общества – начальник Строительной инспекции ПАО «Газпром».

1.4. Инспекция осуществляет контроль за организацией и качеством исполнения строительного контроля заказчика, качеством работы Служб контроля качества подрядчика, лицензионного контроля, выполняемого подрядными организациями в рамках осуществления контроля качества строительно-монтажных работ, авторского надзора на объектах ПАО «Газпром» с учетом требований:

СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов единой системы газоопасности ОАО «Газпром»;

СТО Газпром 1.14-2009 «Порядок организации и проведения контроля (надзора) в ОАО «Газпром» за соблюдением требований, установленных в стандартах и других нормативных документах;

СТО Газпром 2-2.2-860-2014 «Положение об организации строительного контроля Заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром».

1.5. Инспекция осуществляет свою деятельность по взаимодействию с профильными Департаментами ПАО «Газпром».

1.6. В своей деятельности Инспекция руководствуется действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами, распоряжениями, стандартами и иными локальными нормативными документами ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газнадзор», в том числе Политикой в области охраны труда и промышленной безопасности, а также настоящим Положением.

1.7. Требования настоящего Положения обязательны для применения структурными подразделениями и дочерними обществами ПАО «Газпром» при

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

О согласовании организационной структуры Общества на 2016 год

Уважаемый Начальник ПАО «Газпром»

Публикционное акционерное общество «Газпром» (далее – Общество) на основании пункта 10.7 статьи 10 Устава ООО «Газпром газнадзор» согласовывает организационную структуру Общества на 2016 год.

Приложение: на 1 л.

По доверенности от 11 июля 2013 г. № 01.0400-5254.

С.Ф. Хомяков

ПРИКАЗ

О создании Строительной инспекции ПАО «Газпром»

На основании утвержденной организационной структуры Общества на 2016 год (приказ от 18.01.2016 № 4) введения в действие организационной структуры Общества:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в ООО «Газпром газнадзор» с 18.01.2016 Строительную инспекцию ПАО «Газпром».
2. Внести с 18.01.2016 следующие изменения в штатное расписание Общества:

В Администрации Общества

2.1. Ввести должность заместителя генерального директора-начальника Строительной инспекции ПАО «Газпром» - 1 ед.

2.2. Ввести должность: В хозяйственную службу: - водитель автомобиля - 1 ед.

2.3. Ввести структурные подразделения:


Отдел по контролю за сварочными работами и сварочным производством в составе:

- начальник отдела - 1 ед.
- заместитель начальника отдела - 1 ед.
- ведущий инженер - 3 ед.

Отдел по контролю за строительством и капитальным ремонтом в составе:

- начальник отдела - 1 ед.
- заместитель начальника отдела - 2 ед.

Организационная структура Строительной инспекции



Осуществление Корпоративного контроля за:

- организацией, производством, качеством выполнения строительно-монтажных и сварочно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте Объектов ПАО «Газпром»

- организацией и выполнением работ Испытательными лабораториями неразрушающих, разрушающих и других видов испытаний

- наличием и комплектностью проектно-сметной и рабочей документации, наличием и своевременным оформлением разрешительной документации, своевременностью и качеством оформления (ведения) исполнительной документации при осуществлении сварочно-монтажных работ на Объектах ПАО «Газпром»


- выявлением недостатков и нарушений в деятельности проверяемых организаций, определение причин и условий, способствующих их возникновению

- организацией и проведением входного контроля качества материально-технических ресурсов (далее - МТР) для производства сварочно-монтажных работ на Объектах ПАО «Газпром»

Динамика изменения объемов сварочно-монтажных работ, выполненных подрядными организациями за 9-и месячный период 2014-2016 г.г.

9 месяцев 2014-2016 г.г.

0,46 0,46 0,47



2014


2015

2016

■ Проконтролировано ■ Отремонтировано ■ Вырезано

9 месяцев 2016 года

0,36 0,59



Ду < 159 мм

Ду > 159 мм


■ Проконтролировано ■ Отремонтировано ■ Вырезано

Результаты контроля за сварочными работами и сварочным производством на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта ПАО «Газпром»

Распределение по видам нарушений, выявленных в III квартале 2016 года



Количество нарушений, выявленных в I-III кварталах 2016 года



■ Выявлено ■ Устранено на конец квартала ■ Устранимость

Сведения о подрядных организациях, превысивших предельно допустимый показатель качества (уровень брака) в 2016 году

№ п/п	Организация, выполняющая СМР	Наименование объекта	Квартал	Диаметр	Прокон- тролирован о	ремон- т	выре- зано	Показатель брака, %
	2	3		4	5	15	16	19
	ООО "Газпром трансгаз Москва"							
1	ООО "Стойгазпроект плюс"	МГ Якшуновская СПХГ – КС Белоусово, капитальный ремонт участок км 0- км 44,0	1	159 мм и более	650	126	3	3,69
			2		874	176	1	3,47
			3		210	35	3	4,21
2	ООО «МагистральГазСтрой»	КР МГ КГМО-2 (КРП-14 КС Серпухов на участке 76-96 км)	3	159 мм и более	270	29	3	2,90
3	ООО «Белгородтрубопровод Строй»	Капитальный ремонт ГРС Промплощадка	3	159 мм и более	74	3	1	2,03
	ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород							
4	ООО "Альметьремстрой"	КР МГ Уренгой-Ужгород на участке 2244,2-2370,8 км, 126,6 км.	2	159 мм и более	363	46	5	3,49
5	ООО «НПФ «Челны – Огнеупор»	Газораспределительная станция (Оборудование ГРС П.Мстера)	3	до 159 мм	563	12	19	4,09
	ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"							
6	ООО "АСК БелСтройБалтика"	ГРС "Псков" Псковское ЛПУМГ	3	до 159 мм	88	7	1	3,79
7	ООО "Престиж-Строй"	ГРС "Выборг" Портовое ЛПУМГ	3	до 159 мм	686	30	7	2,48
8	ООО "АВАНСТРОЙ"	ГРС "Гагарин" Ржевское ЛПУМГ	3	до 159 мм	153	5	9	6,97
	ООО "Газпром трансгаз Томск"							
9	ООО "СРК Монтажник"	«ГРС-6 г. Новосибирск", инвентарный №000038299. Капитальный ремонт	2	159 мм и более	309	44	0	2,37
	ООО "Газпром трансгаз Ухта"							
10	ООО "СГК трубопроводстрой-5"	ЛЧ, 2-я нитка в составе стройки "Система МГ Бованенково- Ухта", участок км 598,4 - км 628,4	1	159 мм и более	116	17	0	2,44
11	ЗАО ИХК "Татгазинвест"	ЛЧ, 2-я нитка в составе стройки "Система МГ Бованенково- Ухта", участок км 496,5-км 566,2	2	159 мм и более	140	24	0	2,86
12	ООО «СГК- Трубопроводсервис»	Система МГ Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)", участок км 1281,9 - км 1415,1	2	159 мм и более	1031	148	1	2,49
	ООО "Газпром трансгаз Югорск"							
13	ЗАО "АМОТЕА Инжиниринг Групп"	Капитальный ремонт МГ "Уренгой Новопсков"	1	до 159 мм	158	14	0	2,95
14	ООО "ГазСтрой"	Капитальный ремонт МГ "Игрим-Серов-Нижний Тагил"	2	159 мм и более	790	74	17	3,71

Информация о выданных Строительной инспекцией Уведомлениях с рекомендацией о приостановке работ на объектах ПАО «Газпром» в 2016 году связанных с низким качеством сварочно-монтажных работ

	Объект	"Магистральный газопровод "Парабелль-Кузбасс", участок км 313 - км 314. Замена русловой части резервной нитки перехода методом ННБ р. Обь, инв.№000130065	
	Организация	ООО "Регионгазстрой"	
	Зона ответственности	ООО "Газпром трансгаз Томск"	
1	Причины	-операционно-технологические карты сборки и сварки сварных соединений и операционно-технологические карты неразрушающего контроля не согласованы с эксплуатирующей организацией; -не представлен Акт допуска технологии сварки и неразрушающего контроля сварных соединений к применению на объекте МГ при капитальном ремонте; - радиографический контроль производится аппаратом ПАМИР-300, данный аппарат отсутствует в реестре средств НК сварных соединений ПАО "Газпром" ; -не представлены паспорта на оборудование НК; -не представлены сертификаты и акты входного контроля на расходные материалы	Снято с контроля
	Объект	«Капитальный ремонт «Магистральный Газопровод «Жирное-Кологривовка», инв.№2504378491, Ду530, 77км (переукладка дефектного участка), р. Б.Идолга» Кологривовской п/п, Сторожевского ЛПУМГ	
	Организация	ООО «Подводгазэнергосервис»	
	Зона ответственности	ООО "Газпром трансгаз Саратов"	
2	Причины	-Не представлена операционно-технологическая карта на сварку труба-труба Ду530х8мм; - Не представлены операционно-технологические карты по НК сварных соединений труб Ду530х8мм – ВИК, РК, УК методом; - Не представлены Акты «О результатах проверки изделий» и сертификат качества на применяемые электроды марки ОК53.70, Ø3,2мм, партия №SB542170; - Не представлен допускной лист и протокол допускных испытаний на сварщика оформленный в установленном порядке.	Снято с контроля
	Объект	"Реконструкция III очередь (ГСП-4,5,6,7) Касимовского УПХГ"	
	Организация	ОАО "Специализированное управление № 2"	
	Зона ответственности	ООО "Газпром трансгаз Москва" (Заказчик строительства ООО "Газпром центрремонт"	
3	Причины	-перед началом производства работ не проведены, путем сварки КСС, допускные испытания сварщиков, выполняющих сварочные работы; - не предоставлен протокол допускных испытаний и допускной лист специалиста сварочного производства П.Г. Козлова, выполняющего приварку выводов ЭХЗ; - не представлены операционные технологические карты сборки и сварки; - поверхность трубопровода перед изоляцией не очищена от грязи, пыли, земли, не обезжирена.	Снято с контроля

1

Отсутствие сведений о применяемых способах сварки, в имеющейся статистической отчетности, принимаемой за исходные данные для расчета показателя качества и определения организаций, допустивших превышение его максимального значения,, что затрудняет установление пороговых значений показателя качества (уровня брака) для конкретного способа сварки.

2

Увеличение случаев превышения предельного значения уровня брака подрядными организациями на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта ПАО «Газпром»

3

Наличие отступлений от требований проектной и рабочей документации при производстве работ по неразрушающему контролю качества сварных соединений на объектах инвестиционного строительства ПАО «Газпром», не оформленных в установленном порядке

1

Внести изменения в форму корпоративной статистической отчетности СВ-2газ, в части указания: организации Генподрядчика, организации осуществляющей СК Заказчика, способ контроля УЗК (РУЗК, МУЗК, АУЗК); указания в обязательном формате способа сварки (в соответствии с СТО Газпром 2-2.2-136-2007).

2

Ужесточить требования к своевременности внесения изменений и/или корректировок в проектную и рабочую документацию.

3

Разработать и утвердить новую редакцию Рекомендаций по определению показателя качества (уровня) брака сварочных работ подрядных организаций...», для осуществления оперативного контроля и принятия превентивных мер со стороны строительного контроля Заказчика, более качественного анализа, отслеживания и недопущения случаев превышения предельного значения уровня брака

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!